



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

28 Settembre 2022  
Prot. Gen. 55467/2022

Al Consigliere Comunale

Sig. *Giordano Marchetti*  
VIVERE Cernusco

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio comunale – Incendio scuola primaria Piazza Martini I.C. Margherita Hack

Provincia di Milano  
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale  
Via Tizzoni, 2

Telefono  
02.92.781

Fax  
02.92.78.235

C.A.P.  
20063

Codice Fiscale e Partita Iva  
01217430154

Codice ISTAT  
070

*Gentile Consigliere,*


*in riferimento alla Sua Interpellanza del 19/09/2022 in merito all'incendio avvenuto presso il plesso scolastico di Largo Cardinal Martini, 1/via Lazzati, 6, ed in particolare la scuola primaria, si comunica che:*

*UNO | Per quanto riguarda gli obblighi per la sicurezza negli edifici scolastici ed in particolare del complesso in oggetto, si segnala che in fase di realizzazione il progetto di prevenzione incendi era stato preventivamente presentato al Comando VVF di Milano, che ne aveva dato approvazione in data 10/11/2014. A seguito di chiusura dei lavori di costruzione e al fine dell'ottenimento dell'agibilità, l'intero complesso è stato correttamente certificato da SCIA di prevenzione incendi, che si è poi conclusa con il sopralluogo del Funzionario del Comando provinciale in data 25/07/2019 ed il successivo rilascio del CPI - fascicolo n. 367304 del 21/11/2019. L'iter positivamente concluso testimonia come il progetto, l'esecuzione e la certificazione dei lavori edili ed impiantistici relativi alla prevenzione incendi fossero stati correttamente eseguiti e terminati, compresa la verifica delle certificazioni dei materiali utilizzati nella costruzione dell'immobile e la funzionalità degli impianti di rivelazione ed estinzione.*

*DUE | A seguito dell'incendio di cui in oggetto, al fine della verifica e redazione di perizia di idoneità statica ed elettrica delle aree interessate, come indicato dal verbale del Comando Provinciale dei VVF in data 4.7.2022 n. 0031983 prot. 39267 del 5.7.2022, è stato affidato apposito incarico ad un professionista per valutare, ove possibile, la causa scatenante l'incendio, ed in particolare:*

- *valutare eventuali carenze tecniche costruttive o impiantistiche elettriche della porzione di edificio interessata dall'incendio;*
- *valutare lo stato di danneggiamento degli elementi strutturali portanti coinvolti nell'incendio ed eventualmente indicare le azioni di restauro necessarie al loro ripristino funzionale;*
- *valutare l'idoneità statica della porzione di edificio coinvolta nell'incendio a seguito dei lavori di ripristino degli elementi strutturali;*
- *valutare l'idoneità impiantistica elettrica della porzione di edificio coinvolta nell'incendio.*

*Contemporaneamente, al fine di garantire l'avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023, sono state contattate delle ditte per i necessari sopralluoghi individuando modalità e luoghi di intervento e procedere nell'immediato alla messa in sicurezza e successivamente al ripristino all'uso, sia nella parte edile che impiantistica/elettrica.*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Provincia di Milano  
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale  
Via Tizzoni, 2

Telefono  
02.92.781

Fax  
02.92.78.235

C.A.P.  
20063

Codice Fiscale e Partita Iva  
01217430154

Codice ISTAT  
070

TRE | Il tecnico incaricato, che fin da subito e nel corso dell'esecuzione dei lavori ha svolto dei sopralluoghi e verificato preventivamente tutta la documentazione agli atti dell'immobile, ha redatto in data 02/09/2022 apposita relazione peritale finale, protocollata in data 22/09/2022, con la quale, tra l'altro, dichiara che:


- “I progetti esecutivi architettonico, strutturale e di prevenzione incendi sono conformi alla regola tecnica in vigore ed hanno previsto materiali e soluzioni conformi alle normative, che sono stati poi messi correttamente in opera durante le fasi di cantiere;
- Le procedure di validazione, certificazione e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi hanno seguito il regolare iter burocratico e tecnico, fino all'ottenimento di tutti i permessi di legge necessari per esercitare l'attività antincendi 67.4.C di edificio scolastico;
- Le partizioni perimetrali interessate dall'incendio sono state costruite utilizzando materiali idonei in quanto classe di reazione al fuoco e conformi alle normative tecniche in vigore;
- Si possono scartare quali cause di innesco dell'incendio: l'autoinnesco, l'effetto lente dalle finestre della facciata frontistante, il campo elettrico indotto dai pannelli fotovoltaici, il corto circuito;
- Si possono confermare a livello tecnico quali cause di innesco dell'incendio: la disattenzione o il dolo, anche se non è possibile provarne l'effettivo accadimento con le indagini a disposizione;
- L'incendio ha interessato parti strutturali che non sono portanti gli impalcati dell'edificio, poiché i telai delle pareti perimetrali nord che sono stati parzialmente bruciati sostengono solo le finiture interne ed esterne di facciata;
- Le opere di ricostruzione o parziale sostituzione delle parti strutturali delle pareti incendiate (travetti in legno e pannelli di chiusura dei telai lignei) hanno permesso di ripristinarne l'efficienza strutturale, prima della ricostruzione degli strati di isolamento e di finitura esterna.”

Egli dichiara altresì che:

- “L'edificio della Scuola Primaria Martini è nuovamente agibile ai fini strutturali a seguito delle opere di ricostruzione post incendio delle pareti nord e che i sistemi di sicurezza e protezione degli impianti elettrici delle zone interessate dall'incendio sono in perfetto stato di efficienza e rispondenza a normativa”.

L'intera perizia è allegata alla presente risposta; i contenuti, come fatto questa sera in Consiglio Comunale, saranno oggetto di un incontro con la Dirigenza Scolastica ed una rappresentanza dei genitori, la cui data è in via di definizione nei prossimi giorni.

QUATTRO | Per quanto concerne la sicurezza antincendio in tutte le scuole del territorio di competenza comunale, il tema è sempre stato a cuore a questa e alle precedenti Amministrazioni Comunali e ricorderà il percorso compiuto nel tempo anche grazie agli investimenti garantiti sulle strutture, non ultimo quello significativo dell'estate 2018 presso l'intera scuola di Piazza Unità d'Italia. L'efficienza dei sistemi antincendio di tutti gli edifici è seguita dal Servizio Urbanizzazioni Secondarie che provvede, alla loro scadenza e in applicazione alla normativa vigente da Lei citata, al rinnovo delle Certificazioni Antincendio dei singoli edifici presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, verificando la rispondenza alla normativa di quanto presente in sito, oltre all'affidamento annuale del servizio di manutenzione dei presidi antincendio presenti negli stabili comunali. In particolare vengono eseguite semestralmente tutte le attività





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

*di controllo, revisione e collaudo degli estintori, degli idranti, delle porte e dei portoni tagliafuoco, delle lampade di emergenza e degli impianti di rivelazione e quelli di spegnimento, in conformità a quanto disposto dalla normativa UNI 9994 giugno 2013, per le quali è prevista ed eseguita la registrazione su apposito registro di tutte le operazioni eseguite. Per la parte relativa gli idranti viene eseguito il collaudo periodico delle tubazioni di naspì ed idranti a muro ogni 5 anni.*

*A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo cordiali saluti.*

Provincia di Milano

COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale

Via Tizzoni, 2

Telefono

02.92.781

Fax

02.92.78.235

C.A.P.


20063

Codice Fiscale e Partita Iva

01217430154

Codice ISTAT

070



**Il Sindaco**  
Ermanno Zacchetti

