



Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Provincia di Milano  
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale  
Via Tizzoni, 2

Telefono  
02.92.781

Fax  
02.92.78.235

C.A.P.  
20063

Codice Fiscale e Partita Iva  
01217430154

Codice ISTAT  
070

09 Novembre 2020  
Prot. Gen. 54058/2020

Ai Consiglieri Comunali

*Sig. Luca Cecchinato  
Lega Nord*

*Sig. Daniele Cassamagnaghi  
Forza Italia*

Oggetto: Risposta a interpellanza ex art.62 del Regolamento del Consiglio comunale – Stato di manutenzione degli istituti scolastici a Cernusco sul Naviglio.

*Egregi Consiglieri,*

*In merito all'interrogazione sull'accaduto in data 15/10 u.s. presso la scuola primaria di via Mosè Bianchi, si precisa quanto segue:*

*Dall'immediata ispezione fatta sul posto, si è potuto constatare lo sfondellamento di una porzione di circa mq. 5,00 del solaio in laterocemento (non mattoni, come erroneamente indicato), dell'aula che quest'anno ospita la classe 5° B posta al primo piano dello stabile in oggetto.*

*Attraverso la battitura manuale del solaio dell'aula con aste metalliche della classe 5° B, i tecnici comunali non hanno constatato altri possibili zone critiche; successivamente le verifiche hanno interessato anche le aule e i corridoi adiacenti la classe suddetta. In via cautelativa, in considerazione della risposta sonora del solaio (che lasciava ipotizzare un possibile futuro distacco dell'intonaco), si è dichiarata inagibile temporaneamente un'altra aula (5° C) ed il corridoio interposto tra i due locali.*

*Dalle verifiche sopra citate e dal riscontro delle macerie, si è constatato quanto segue:*

- lo spessore dell'intonaco a suo tempo realizzato e presente sul solaio era disomogeneo, da 1,5 cm. fino ad oltre 3 cm;*
- gli elementi a terra erano completamente asciutti, così come la porzione del soffitto della classe;*
- i ferri a vista costituenti la struttura in laterocemento risultavano privi di ossidazione e perfettamente integri;*
- non risultavano infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura.*





Città di  
**CERNUSCO  
SUL NAVIGLIO**

Il Sindaco

Provincia di Milano  
COD. ISTAT 015

Palazzo Comunale  
Via Tizzoni, 2

Telefono  
02.92.781

Fax  
02.92.78.235

C.A.P.  
20063

Codice Fiscale e Partita Iva  
01217430154

Codice ISTAT  
070

*In considerazione delle dichiarazioni verbali dei collaboratori scolastici, in precedenza all'evento straordinario non erano presenti crepe o altri segnali visivi che potessero fare ipotizzare un possibile distacco, motivo per cui non erano state fatte segnalazioni in merito al Comune.*

*Alla luce di quanto sopra, stante l'imprevedibilità dell'evento, è possibile ipotizzare che il distacco fosse dovuto al peso dell'intonaco ivi presente di spessore considerevole, che unito ad una dilatazione termica derivante dall'accensione degli impianti il giorno precedente, possa aver generato delle microfratture delle parti in laterizio con il conseguente distacco della porzione del solaio.*

*A titolo precauzionale gli uffici hanno provveduto nelle scorse settimane alla verifica di alcuni immobili scolastici. E' stata altresì prevista per il periodo della chiusura delle festività natalizie, la verifica dei solai degli edifici che ospitano la scuola secondaria di I° grado e parte della primaria del plesso di via Don Milani, al fine di evitare interferenze tra gli esecutori e i collaboratori e utenti degli edifici e, soprattutto, in virtù del protocollo Covid-19.*

*Si informa inoltre che su tutti gli edifici scolastici del Comune di Cernusco sul Naviglio sono state eseguite le opportune verifiche e risulta depositata presso il Comando dei Vigili del fuoco di Milano la documentazione per la certificazione antincendio ai sensi del D.P.R. del 01/08/2011 n°151.*

*A disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo cordiali saluti.*

**Il Sindaco**  
Ermanno Zacchetti

