



N.B. I punti 108, 228 e 109 non sono più individuabili in quanto il cesso che attraversa la proprietà ha inghiottito il punto 108 e il punto 109 è stato inghiottito dalla collina. Per tali motivi il rilievo effettuato non può essere effettuato. Poiché i punti derivano tutti da rilievi effettuati dal 1880 si reputa che la superficie indicata in vista possa essere verificata.



la proprietà : .....

il tecnico : .....

Studio Tecnico Geometra Massimo PEREGO via Marcelline n. 4 20063 Cernusco s/N Tel. 029238900		1 metro 2013	prop. GALIMBERTI- Cernusco s/N, via Vespucci fg. 17, mapp. 37 (AAF), 225 (AAD), 39 (AAB) rilievo certificato- planimetria generale 1:500-
---	--	-----------------	---